



Pokyny na údržbu lepeného kamenného drezu

1. Pri lepenom dreze z kameňa je potrebný 1 týždeň od namontovania k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak potrebnej odolnosti voči teplotným zmenám.
 - Počas tohto obdobia neodporúčame vylievat' do drezu horúcu vodu (teplejšiu ako 50 stupňov Celzia). Drez zo žuly neodporúčame v tomto čase znečistiť masťou, prípadne olejom. Po každom použití drezu ho opláchnuť čistou vodou a prebehnúť rohy s kefkou. Taktiež sa neodporúča čistiť ho saponátovými prípravkami. Tieto odporúčania sú z dôvodu vyzretia ochrannej vrstvy - impregnácie (v prípade prírodného kameňa).
 - Po uplynutí tohto obdobia odporúčame časté a pravidelné čistenie drezu. Pravidelné čistenie je vhodnejšie, ako len príležitostné dôkladné vyčistenie drezu.
2. Dokonalý vzhľad Vášho drezu môže byť ovplyvnený aj kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze môžu objaviť šedé alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú len vrstvou vodných usadenín alebo minerálov, ktoré sa bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do týchto usadenín potom ľahko vsakujú látky, ktoré zanechávajú škvrny (káva, čaj, červené víno, potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou, ...). Preto by ste mali drez umyť a vysušiť. Na odstránenie usadenín môžete vytvoriť roztok z octu a oleja v pomere 1:3, naniesť na drez a tým rozpustiť nános vodného kameňa. Prípadne môžete potrieť drez rozkrojeným citrónom a nános zotrieť pomocou hubky. Ak usadeniny vo vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na zmäkčenie vody.
3. V prípade dlhšieho zanedbávania údržby a následného zošedivenia, zažltnutia dna a rohov drezu (spôsobené usadením vodného kameňa), je jeho odstránenie pracnejšou záležitosťou.
4. Váš drez je vyrobený z materiálov na báze kremeňa (jedného z najtvrdších minerálov v prírode). Pokiaľ však budete po povrchu drezu posúvať kovové hrnce, panvice, príbor, ... môžu zanechať kovové stopy. Tie sú však len na povrchu drezu a dajú sa odstrániť aj nami dodávanou nanohubkou.
5. Pokúste sa vyhnúť pádom ťažkých a ostrých predmetov do drezov, tie totiž môžu poškodiť povrch, resp. hrany drezu.
6. Dodržujte aj ostatné základné pokyny pre používanie a ošetrovanie materiálu, ktoré ste dostali spolu s týmto návodom (Zodiaq, Okite, Technistone, Silestone, Laminam, Lapitec a Dekton Use and Care).

Čomu sa vyhnúť pri používaní drezu?

1. Nesmú sa používať akékoľvek abrazívne čistiace hubky a drôtenky, pretože môžu povrch poškriabať.
2. Povrch drezu môžu natrvalo poškodiť agresívne chemické látky alebo riedidlá, obzvlášť odlakovače, kvapaliny z akumulátoru automobilu, či odstraňovače starých náterov z nábytku. Taktiež výrobky obsahujúce bieliadlá, permanentné popisovače a tlačiarenské farby nechajte mimo dosah plochy z kremenného materiálu.
3. Drez je krátkodobo odolný voči teplotám (do 70 stupňov Celzia) a nemalo by dôjsť k jeho poškodeniu. Napriek tomu drez nesmie byť používaný ako odkladací priestor pre schladenie hrncov.
4. Nevylievajte vriacu vodu (cedenie cestovín, zemiakov, ...) priamo do drezu! Vriacu vodu ochlaďte a vylievajte do drezu spolu s tečúcou studenou vodou alebo do polo-napusteného drezu so studenou vodou.
5. Nevylievajte horúci olej do drezu, môže dôjsť k narušeniu povrchu.

Nedodržovanie vyššie spomenutých pokynov môže mať za následok trvalé poškodenie vášho drezu, na ktoré sa z pochopiteľných dôvodov záruka nevzťahuje.

dátum

podpis K. Klieštik s.r.o

podpis zákazníka, príp. povereného pracovníka